

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22

Место нахождения (адрес): п. Стрелка, ул. Полевая, 2 а

Форма собственности объекта: муниципальная

(Федерация, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Заведующая МБДОУ ДС №22, Возж. Т.А.

(содержание, адресатор, наименование кор. листа, предприниматель, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания: 2 этаж расположения объекта

1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Вход на территорию: - ширина прохода, калитки, проема в ограждение - высота порога или препятствия у калитки	Категория инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4	п. 4.1.8; 5.1.4	Примечания / Замечания по соответствию
Доступна на входе на территорию: - высота подьема ступеней	О,С	12 - 15 см	отсутствует	п. 4.1.12	не предусмотрено	
- ширина ступеней	О,С	35 - 40 см.		п. 4.1.12		
- ширина обрешетки ступеней	О,С	наличие		п. 4.1.12		
- бордюры по объему ступенкам на высоте 90 см	О,С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4) (ОСТ Р 51261)		
Рельефная тактильная подложка 0,8 - 0,9 м. без бордюра вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12		
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12		

Рекомендации СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных средств передвижения инвалидов» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

С - наличие тактильно-контрастной окраски краевых ступеней; О - наличие бордюра по объему ступеней; П - наличие тактильной подложки по ширине; Т - наличие тактильной подложки по длине.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³	К	наличие	Отсутствует	Не предусмотрено
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончатии пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка			Отсутствует	Не предусмотрено
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	пагинация		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Связь/звезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствуют	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует	Не предусмотрено
- высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	Отсутствует	Не предусмотрено
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе паруживия:

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствуют	Требуется установить поручни по обеим сторонам наружного лестничного марша
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствуют	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	отсутствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	Отсутствует	Требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончатном пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручня пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствуют	
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Отсутствуют	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствуют	Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Не соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	Уменьшить высоту порога двери
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	Не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	Не предусмотрено
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Отсутствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствуют	Необходимо установить поручень по обеим сторонам внутреннего лестничного марша
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалитов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует	Нанести тактильные указатели на поручнях лестниц
Тактильный наполный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	Отсутствует	Нанести тактильные наполные указатели за 60 см. перед лестничными маршами вверх и вниз
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Требуется
- высота одного подвеса	К, О	не более 0,8 м.	Не соответствует	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Не соответствует	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не предусмотрено
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		Не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не предусмотрено
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	не соответствует	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрольное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20

2.4. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 2

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствуют	Необходимо установить поручень по обем сторонам внутреннего лестничного марша
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует	Нанести тактильные указатели на поручнях лестниц
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Отсутствует	Нанести тактильные напольные указатели за 60 см. перед лестничными маршами вверху и внизу
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Требуется	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):					
- высота одного подьема	К, О	не более 0,8 м.	Не соответствует	п. 5.2.13	
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 5.2.13	
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Не соответствует	п. 5.2.13	
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.2.13	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.15	
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 5.2.15	
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 5.2.15	
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 5.2.15	
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.15	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.14	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):					
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4	
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие			
Лифт пассажирский в зоне оказания услуги:					
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	Отсутствует	Не предусмотрено	
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18	
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- наличие выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.5. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зал ожидания, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.д.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.д. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Предварительная очередь				
Высота поверхности стойки, прилавков касс и т.д.	К	не более 0,85 м.	Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Глубина полоз	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предварительная посадка				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м, высота 0,85 м и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
Гостиница, пансионат, санаторий и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (I, II, III)	К	не менее 0,85 x 1,0	Не соответствует	Функциональная зона отсутствует

⁴ При оценке соответствия доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Углет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д.11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д.11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д.11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.6. Зона оказания услуги⁵ – этаж 2				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7

⁵ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Размер места для инвалида-колясочника: - при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Интерьерная среда			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секции стойки-бара шириной 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
Лестницы, пандусы, санатории и т.д.			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер: - ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Угол в номере (на этаже): - ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинетах:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.7. Санитарно-гигиеническое помещение – 1 этаж				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система звуковой сигнализации, обеспечение качественная связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.8. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	Обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в задрых помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Не соответствует	Нанести знаки и указатели в зонах движения в задрых помещениях на высоте
Речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень Доступности				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	#	#	#	#
Вход	-	-	-	-	#
Пути движения	-	#	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	Г
Объект доступен						
Объект недоступен	X	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Образовательные цели объекта и территории	Основные мероприятия по адаптации
	Установить указатели направления движения
Вход	<p>Уменьшить высоту порога.</p> <p>Установить поручни на наружном лестничном марше.</p> <p>Установить пандус</p> <p>Увеличить ширину входной двери</p>
Путь движения	<p>Расширить ширину прохода в помещении с оборудованием.</p> <p>Нанести на ступени внутренней лестницы тактильные указатели.</p> <p>Уменьшить высоту порогов</p> <p>Необходимо установить поручень по обеим сторонам внутреннего лестничного марша</p> <p>Нанести тактильные наполные указатели за 60 см. перед лестничными маршами вверх и вниз</p> <p>Нанести тактильные указатели на поручнях лестниц</p>
Зона оказания услуги	<p>Увеличить высоту порогов</p> <p>Увеличить ширину дверей</p>
Санитарно- гигиеническое помещение	Оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для инвалидов и маломобильных граждан

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Средства информации	Обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения Нанести знаки и указатели в зонах движения в залрых помещениях на высоте

« 17 » сентября 2013 г.

Дата составления Паспорта

Специалист I разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

Должность лица, составившего Паспорт


подпись


Ф.И.О.